UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA



EFICIENCIA DE LA LAGUNA DE MADURACIÓN CON MAMPARAS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU.

TESIS PRESENTADA POR:

Br. Cynthya Alegre Palomino

Para optar al Título Profesional de Biólogo

ASESORA:

Mgt. Blga. Isabel Rodríguez Sánchez

CUSCO – PERÚ 2017

RESUMEN

El presente estudio, se realizó en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Central Hidroeléctrica Machupicchu Km 122, de junio a noviembre del año 2016, con el objetivo de evaluar la eficiencia de la laguna de maduración con mamparas.

Se realizaron los análisis físicos, químicos y bacteriológico del agua residual antes y después de la aplicación de la laguna de maduración con mamparas mediante métodos estandarizados para determinar su eficiencia, también se analizaron los parámetros físicos, químicos, bacteriológico y colecta de macroinvertebrados para evaluar la calidad de agua del cuerpo receptor (río Vilcanota).

El afluente al ingresar a la laguna de maduración registró un pH de 7.3, temperatura de 19.8 °C, DBO con 69.5mg/L y coliformes termotolerantes con 13x10³ NMP/100ml, el efluente que ingresa al río Vilcanota registró un pH de 6.9, temperatura de 21.7 °C, DBO con 56.5 mg/l y coliformes termotolerantes con 16x10² NMP/100ml; con tiempos de retención hidráulica de 2.2 a 3.5 días, a 20.5 °C de temperatura del agua y mediante las reacciones de oxidación y reducción se logró una eficiencia de remoción del 25.7% de DBO y una reducción de 01 a 02 ciclos logarítmicos de Coliformes termotolerantes con una remoción de 92.9%, que se halla dentro de los Límites Máximos Permisibles.

Los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos del río Vilcanota aguas arriba y aguas abajo, están dentro de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua correspondiente a la categoría 3, así mismo según los índices biológicos: IBP, EPT y BWMP para macroinvertebrados califican una calidad de agua buena.